



## BRUKSANVISNING

### Skydd till radialbormaskiner SKS-505-1, SKS-505-2



SKS-505-1



SKS-505-2

#### Tillämpningar

Skyddet är avsett att monteras som flisskydd i radialbormaskiner. Det skyddar operatören från flisor som slungas ut och oljestänk.

#### Dimensioner

SKS-505-1:

Storleken på den faktiska skyddsplåten är 260 x 280 mm. Skyddsplåten har ett fönster av polykarbonat (PC), fönsteröppningen är 170 x 200 mm. Skyddets totala dimensioner är 500 x 860 x 170 mm och den totala vikten är cirka 4 kg.

SKS-505-2:

Storleken på den faktiska skyddsplåten är 520 x 355 mm. Skyddsplåten har tre fönster av polykarbonat (PC). De har storlekarna 270 x 200 mm (1 st.) och 200 x 100 mm (2 st.). Skyddets totala dimensioner är 600 x 960 x 200 mm och den totala vikten är cirka 6 kg.

#### Montering

Du kan själv montera skyddet i sidan av maskinen på framsidan. Använd två M8-skrivar till monteringen. Positioneringen av fästkonsolen måste göras så att skyddsplåten på samtliga sidor hamnar på samma avstånd från spindeln. För att underlätta monteringen går skyddet att justera både lodrätt och vågrätt.

#### Användning

Skyddsplåten låses i sitt bruksläge framför spindeln. Om du lyfter från undersidan av axeln, öppnas skyddsplåten 180° mot den vertikala axeln. I dessa fall är det möjligt att byta ut bladet och arbetsstycket.

Ett skydd som är utrustat med mikrobrytare förhindrar att maskinen startar såvida inte skyddet är helt satt i bruksläge. Skyddet får inte användas som brytare.

#### Kontroll och underhåll

För att bibehålla god sikt finns det skäl att rengöra skyddsplåten. Om skyddsplåtens PC-plåt är svårt repad eller trasig, ska den bytas ut mot en ny. Vi rekommenderar att du torkar av PC-plåten med en mikrofiberduk och ett mildt handdiskmedel. Om skyddet har skadats, till exempel om skaftsystemet har blivit skevt, måste de skadade delarna bytas ut mot nya.

Garantin gäller i två år från inköpsdatumet och omfattar inte PC-plåten.

#### Keuruun FinnSafety Oy

**EC Declaration of conformity for machinery**

(Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II., sub. A)

**EY-vaatimusten mukaisuusvakuutus koneesta**

(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II A)

**EG-försäkran om maskinens överensstämmelse**

(Maskindirektivet 2006/42/EG, bilaga 2, A)

Manufacturer / Valmistaja / Tillverkare: Keuruun FinnSafety Oy

Address / Osoite / Adress : PI 39, FI-42701 Keuruu

Name and address of the person authorised to compile the technical file:

Henkilön nimi ja osoite, joka on valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston:

Namn och adress till den person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen:

Name / Nimi / Namn: Mika Hetekorpi Address / osoite / Adress: Paljekuja 4 FI-42107 Keuruu

Herewith we declare that safety component

Vakuuttaa, että turvakomponentti

Försäkrar härmed att säkerhets komponent

FinnSafetySystem GUARD	SKS-505-	SN 0001400 – SN 0001999
FinnSafetySystem GUARD	SKS-505-	SN 0001400 – SN 0001999
FinnSafetySystem GUARD	SKS-505-	SN 0001400 – SN 0001999

- Is in conformity with the relevant provisions of the Machinery Directive (2006/42/EC)
- on konedirektiivin (2006/42/EY) asiaankuuluvien säännösten mukainen
- Har följande grundläggande krav i maskindirektivet (2006/42/EC) tillämpats och fullföljts

And are manufactured according standard: Guards SFS-EN ISO 14120

Ja on valmistettu standardin Guards SFS-EN ISO 14120 mukaan

Vi försäkrar dessutom att standard Guards SFS-EN ISO 14120 har använts


Place, date / Paikka, aika / Ort och datum: Keuruu 01.01.2016

Signature / allekirjoitus / Signatur:



Mika Hetekorpi

Managing Director / toimitusjohtaja / VD



Rajakytkin kytketään koneen pääkelakytkimen ohjauspiiriin.  
Kytkenä on myös merkittävä koneen omaan sähkökaavioon.

Mikrobrytar skall kopplas till huvudkontaktorns styrkrets.  
Anteckning om detta måste göras på maskinens egen el-schema.

Der grenzschalter wird mit dem hauptpulenanschluss des  
stromkreises verbunden. Der anschluss ist auch in der  
stromkreiszeichnung der maschine zu vermerken.

The limit switch is connected to the control circuit of the main contactor.  
The connection must also be recorded to the machine's own electric chart.

- S1= Suojan rajakytkin  
Mikrobrytare i skyddet  
Grenzschalter der schutzvorrichtung  
Limit switch of the guard
- K1= Päämoottorin kontaktori  
Kontaktor vid huvudmotor  
Kontaktgeber des hauptmotors  
Contactor of the main motor

REVISIONS			
ZONE	REV	DESCRIPTION	DATE

<b>TITLE</b> FSS- Suojalaitteet FSS- Maskinskydd FSS- Maschinenschutzer FSS- Machine guards		<small>This drawing remains the property of Finnsafety Oy and is not to be copied, reproduced, stored in a retrieval system or handed over to competitive firms or any third party.</small>	
DESIGNER	SIZE A4	REL. DATE 27.03.2012	WEIGHT
APPROVED	SCALE 1:1	SHEET 1/1	REV

